

十四、投标人需要说明的其他文件和说明

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 1. 一体式钢筋扫描仪，生产厂为（北京海创高科科技有限公司）²，厂址为（北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街402号）。（一体式钢筋扫描仪）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（一体式钢筋扫描仪）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（一体式钢筋扫描仪）的（关键工序）⁵在中国境内完成。；

2. 分体式钢筋扫描仪，生产厂为（北京海创高科科技有限公司）²，厂址为（北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街402号）。（分体式钢筋扫描仪）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（分体式钢筋扫描仪）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（分体式钢筋扫描仪）的（关键工序）⁵在中国境内完成；

3. 一体式楼板测厚仪，生产厂为（北京海创高科科技有限公司）²，厂址为（北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街402号）。一体式楼板测厚仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。一体式楼板测厚仪的（关键组件）⁴在中国境内生产。一体式楼板测厚仪的（关键工序）⁵在中国境内完成；

4. 分体式楼板测厚仪，生产厂为（北京海创高科科技有限公司）²，厂址为（北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街402号）。分体式楼板测厚仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。分体式楼板测厚仪的（关键组件）⁴在中国境内生产。分体式楼板测厚仪的（关键工序）⁵在中国境内完成；

5. 灾害互动影像系统，生产厂为合肥迅焱电子科技有限公司²，厂址为合肥市高新区蜀麓社区服务中心望江西路4899号欧普康视产业园1-B楼2楼。灾害互动影像系统的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。灾害互动影像系统的（关键组件）⁴在中国境内生产。灾害互动影像系统的（关键工序）⁵在中国境内完成；

6. VR眼镜设备，生产厂为（北京盛世民安科技发展有限公司）²，厂址为（北京经济技术开发区景园北街2号50幢3层2单元301-1）。VR眼镜设备的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。VR眼镜设备的（关键组件）⁴在中国境内生产。VR眼镜设备的（关键工序）⁵在中国境内完成。；

7. 沙盘，生产厂为（福建万象三维科技有限公司）²，厂址为（福建省闽侯县南屿镇后山村宅山

36 号 2# 厂房第 2 层 201)。沙盘的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。沙盘的(关键组件)⁴在中国境内生产。沙盘的(关键工序)⁵在中国境内完成。；

8. 数显回弹仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。数显回弹仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。数显回弹仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。数显回弹仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；

9. 机械回弹仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。机械回弹仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。机械回弹仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。机械回弹仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；

10. 数显高强回弹仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。数显高强回弹仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。数显高强回弹仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。数显高强回弹仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；

11. 数显砖回弹仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。数显砖回弹仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。数显砖回弹仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。数显砖回弹仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；

12. 机械砖回弹仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。机械砖回弹仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。机械砖回弹仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。机械砖回弹仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；

13. 贯入式砂浆强度检测仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。贯入式砂浆强度检测仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。贯入式砂浆强度检测仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。贯入式砂浆强度检测仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；；

14. 混凝土钢砧, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。混凝土钢砧的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。混凝土钢砧的(关键组件)⁴在中国境内生产。混凝土钢砧的(关键工序)⁵在中国境内完成；

15. 碳化深度测量仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。(分体式钢筋扫描仪)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。(分体式钢筋扫描仪)的(关键组件)⁴在中国境内生产。(分体式钢筋扫描仪)的(关键工序)⁵在中国境内完成；

16. 裂缝测宽仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。裂缝测宽仪的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)³。裂缝测宽仪的(关

键组件)⁴在中国境内生产。裂缝测宽仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；；

17. 裂缝测深仪, 生产厂为(北京海创高科科技有限公司)², 厂址为(北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村东街 402 号)。裂缝测深仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。裂缝测深仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。裂缝测深仪的(关键工序)⁵在中国境内完成；

18. 钢结构涂层测厚仪, 生产厂为里博新仪精密电子(重庆)有限公司, 厂址为重庆市北碚区云福路 356 号。钢结构涂层测厚仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。钢结构涂层测厚仪的(关键组件)⁴在中国境内生产。钢结构涂层测厚仪的(关键工序)⁵在中国境内完成。；

19. 钢结构超声波测厚仪, 生产厂为里博新仪精密电子(重庆)有限公司, 厂址为重庆市北碚区云福路 356 号。钢结构超声波测厚仪的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。钢结构超声波测厚仪的(关键组件)在中国境内生产。钢结构超声波测厚仪的(关键工序)在中国境内完成。；

20. 管道 CCTV 机器人, 生产厂为(安徽快通智能机器人有限公司)², 厂址为(安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤巢智造产业园 B15-2 一楼)。管道 CCTV 机器人的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。管道 CCTV 机器人的(关键组件)⁴在中国境内生产。管道 CCTV 机器人的(关键工序)⁵在中国境内完成；

21. 管道潜望镜, 生产厂为(安徽快通智能机器人有限公司)², 厂址为(安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤巢智造产业园 B15-2 一楼)。管道潜望镜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)³。管道潜望镜的(关键组件)⁴在中国境内生产。管道潜望镜的(关键工序)⁵在中国境内完成；

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 杭州双麦科技有限公司

日期: 2026 年 07 月 30 日

-
1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。